	ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK İMALAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖR YILLIK BAKIM RAPORU	
--	--	--

Üniversitemiz Sümer Kampüsü ve Lisansüstü Öğrenci Yurdunda yer alan Jeneratörlerin 2024 yılı bakımları yapılmış ve aşağıda detayları verilmiştir.

#### Bakım Yapılan Jeneratörün;

Marka	Model	Seri Numarası	Not
TEKSAN	TJ1900PE5A	CHV4946	

#### Yapılan bakım kapsamında;

1. Yağ filtreleri değişti.
2. Yakıt filtreleri değişti.
3. Motor yağı değişti.
4. Motor Isı ayarları yapıldı.
5. Genel temizlik yapıldı.
6. Akü değişimi yapıldı.
7. Antifriz ölçümleri ve ilavesi yapıldı.

#### Yapılan bakım neticesinde;

Jeneratör seti sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Durumları tespit edilmiştir.

#### Bakım Yapılan Jeneratörün;

Marka	Model	Seri Numarası	Not
TEKSAN	TJ1900PE5A	CHV4947	

#### Yapılan bakım kapsamında;

1. Yağ filtreleri değişti.
2. Yakıt filtreleri değişti.
3. Motor yağı değişti.
4. Motor Isı ayarları yapıldı.
5. Genel temizlik yapıldı.
6. Akü değişimi yapıldı.
7. Antifriz ölçümleri ve ilavesi yapıldı.


#### Yapılan bakım neticesinde;

Jeneratör seti sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Durumları tespit edilmiştir.

Tevfik ÇİRPAR  
Elektrik Teknikeri

Özgür ÇOKUK  
Elektrik Mühendisi

	ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ	
	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	
	ELEKTRİK İMALAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
	JENERATÖR YILLIK BAKIM RAPORU	

### Bakım Yapılan Jeneratörün;

Marka	Model	Seri Numarası	Not
GENPOWER	GNP23	025022/35	

### Yapılan bakım kapsamında;

1. Yağ filtreleri değişti.
2. Yakıt filtreleri değişti.
3. Motor yağı değişti.
4. Motor Isı ayarları yapıldı.
5. Genel temizlik yapıldı.
6. Akü değişimi yapıldı.

### Yapılan bakım neticesinde;

Jeneratör seti sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Durumları tespit edilmiştir.

### Bakım Yapılan Jeneratörün;

Marka	Model	Seri Numarası	Not
TEKSAN	TJ156PR5A	CGF0893	

### Yapılan bakım kapsamında;

1. Yağ filtreleri değişti.
2. Yakıt filtreleri değişti.
3. Motor yağı değişti.
4. Motor Isı ayarları yapıldı.
5. Genel temizlik yapıldı.
6. Akü kontrolleri yapıldı.


### Yapılan bakım neticesinde;

Jeneratör Yakıt Göstergesi arızalı, Jeneratör seti motor yağına su karışımı tespit edilmiştir.

Durumları tespit edilmiştir.

Tevfik ÇIRPAR  
Elektrik Teknisyeni

Özgür ÇÖKÜK  
Elektrik Mühendisi

	ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ	
	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	
	ELEKTRİK İMALAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
	JENERATÖR YILLIK BAKIM RAPORU	

### Bakım Yapılan Jeneratörün;

Marka	Model	Seri Numarası	Not
AKSA	APD33A	15007926	

### Yapılan bakım kapsamında;

1. Yağ filtreleri değişti.
2. Yakıt filtreleri değişti.
3. Motor yağı değişti.
4. Motor Isı ayarları yapıldı.
5. Genel temizlik yapıldı.
6. Akü kontrolleri yapıldı.

### Yapılan bakım neticesinde;

Jeneratör Seti sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Durumları tespit edilmiştir.

### Bakım Yapılan Jeneratörün;

Marka	Model	Seri Numarası	Not
CAT	C18ATAAC	CAT00C18LLNB01157	

### Yapılan bakım kapsamında;

1. Yağ filtreleri değişti.
2. Yakıt filtreleri değişti.
3. Motor yağı değişti.
4. Motor Isı ayarları yapıldı.
5. Genel temizlik yapıldı.
6. Akü kontrolleri yapıldı.


### Yapılan bakım neticesinde;

Jeneratör Setine ait motor beyninde problemler tespit edilmiştir. Jeneratör seti senkron panosu kontrol ünitesine yanıt vermemektedir.

Durumları tespit edilmiştir.

Evfik ÇİP PAR  
Elektrik Teknikeri

*[Handwritten Signature]*

 AGÜ	ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ	
	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI	
	ELEKTRİK İMALAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
	JENERATÖR YILLIK BAKIM RAPORU	

**Bakım Yapılan Jeneratörün;**

Marka	Model	Seri Numarası	Not
CAT	C18ATAAC	CAT00C18LLNB01158	

**Yapılan bakım kapsamında;**

1. Yağ filtreleri değişti.
2. Yakıt filtreleri değişti.
3. Motor yağı değişti.
4. Motor Isı ayarları yapıldı.
5. Genel temizlik yapıldı.
6. Akü kontrolleri yapıldı.

**Yapılan bakım neticesinde;**

*Jeneratör Seti sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.*

Durumları tespit edilmiştir.

**Ek: Yıllık Bakım Formları.**

.../.../2024  
Tevfik ÇİRPAR  
Elektrik Teknikeri

.../.../2024  
Özgür ÇÖKÜK  
Elektrik Mühendisi